

УТВЕРЖДАЮ:

Директор _____ Г. Н. Кучер

« 30 » 08 2019г.



**План мероприятий
по устранению нарушений, выявленных в результате проверки Федеральной службой по экологическому, технологическому и
атомному надзору (РОСТЕХНАДЗОР) Енисейское управление в МБОУ «Школа № 8»**

№ п/п	Наименование нарушения	Мероприятия по устранению предписания.	Наличие счета, сметы, дефектной ведомости Стоимость затрат в ценах 2016 г. (руб.)	Срок исполнения дата и № предписания	Запланированы, выделены средства (сумма, год)	Ответственны й исполнитель	Отметка о выполнении.
1.	<p>Программа учреждения по энергосбережению не содержит :</p> <p>1) Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности , достижение которых должно быть обеспечено в результате реализации программы, и их значения;</p> <p>2) Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, ожидаемые результаты (в натуральном и стоимостном выражении), включая экономический эффект от проведения этих мероприятий.</p> <p>.1 ст.25 ФЗ № 261 от 23.11.09г. «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и</p>	Силами школы		09.01.2018г. № 15/240-Э		Пучкова Н.Г. заместитель директора по АХР	выполнено


	о внесении изменений в отдельные законодательные акты						
2.	Фактическая схема электроснабжения здания школы не соответствует представленным на проверку техническим условиям (№182 от 05.11.2002г.), полученным в электроснабжающей организации. п. 1.3.1. ПТЭЭП	Силами школы РЭС		30.08.2019г. № 15/240-Э		Пучкова Н.Г. заместитель директора по АХР	выполнено
3.	Не обеспечена надежность работы и безопасность эксплуатации (категория электроснабжения) электрооборудования учреждения п. 1.2.17 ПУЭ, п.1.2.2. ПТЭЭП	1. Заявка в УКС на определение стоимости проектных работ 2. Ходатайство в УО на выделение денежных средств на 2018-2019 на выполнение проектных работ. 3. Ходатайство в УО на выделение денежных для прохождения гос. экспертизы. 3. Прохождение гос. экспертизы. 4. Ходатайство в УО на выделение денежных средств на производство работ.	Выделенных средств, согласно сметного расчета на проектные работы, недостаточно. Рекомендовано УО участие в торгах.	30.08.2019г. № 15/240-Э	1. Получены тех. условия на подключение. 2. Составлена смета на проектные работы 3. Сбор документов для процедуры торгов.	Пучкова Н.Г. заместитель директора по АХР	
4.	Ответственный за электрохозяйство (II-я гр. до 1000 В) не прошел очередную проверку знаний по электробезопасности в комиссии Ростехнадзора п. 1.4.20, п. 1.4.28 ПТЭЭП	Силами школы		28.08.2018г. № 15/240-Э	Обучение апрель-июнь 2019г.	Пучкова Н.Г. заместитель директора по АХР	выполнено
5.	Заместитель ответственного за электрохозяйство (III-я гр. до 1000 В) не прошел очередную проверку знаний по электробезопасности в комиссии	Силами школы	Ходатайство на выделение средств	28.08.2018г. № 15/240-Э	3 группа май-июнь 2019г., 4 группа сентябрь-октябрь 2019г.	Пучкова Н.Г. заместитель директора по АХР	выполнено

	Ростехнадзора п. 1.4.20, п. 1.4.28 ПТЭЭП						
6.	Не прошел проверку знаний по электробезопасности электротехнический персонал (рабочий по обслуживанию здания) 1.4.3 ПТЭЭП	Проверка знаний по ТБ I квалификационной группе проведена		28.08.2018г. № 15/240-Э		Пучкова Н.Г. заместитель директора по АХР	выполнено
7.	Нет перечня должностей и профессий персонала, которым необходимо иметь соответствующую группу по электробезопасности. п. 1.4.3 ПТЭЭП	Силами школы		09.01.2018г. № 15/240-Э		Пучкова Н.Г. заместитель директора по АХР	выполнено
8.	Нет графика планово-предупредительных ремонтов на 2017г. п. 1.6.3 ПТЭЭП	Силами школы		09.01.2018г. № 15/240-Э		Пучкова Н.Г. заместитель директора по АХР	выполнено
9.	Нет графика уборки от пыли и грязи электрощитовой. п. 2.2.17 ПТЭЭП	Силами школы		09.01.2018г. № 15/240-Э		Пучкова Н.Г. заместитель директора по АХР	выполнено
10.	Паспорт на заземляющее устройство пищеблока не содержит требуемых Правилами данных. п. 2.7.15 ПТЭЭП	Силами школы		09.01.2018г. № 15/240-Э		Пучкова Н.Г. заместитель директора по АХР	выполнено
11.	Нет заземляющего устройства здания школы. п. 1.7.51 ПУЭ			28.08.2018г. № 15/240-Э		Пучкова Н.Г. заместитель директора по АХР	выполнено
11.	Нет заземляющего устройства электрооборудования мастерской. п. 1.7.51 ПУЭ		Составлена смета на проектные работы 61689,16руб. Направлено ходатайство на выделение данной суммы.	28.08.2018г. № 15/240-Э		Пучкова Н.Г. заместитель директора по АХР	выполнено
11.	Нет графика визуального осмотра видимой части	Силами школы		09.01.2018г. № 15/240-Э		Пучкова Н.Г. заместитель	выполнено

	заземляющего устройства. п. 2.7.9 ПТЭЭП					директора по АХР	
14	Перечень средств защиты составлен без учета норм комплектования СЗ. п. 1.2.3 ИПИИ СЗ п. 2.2.21 ПТЭЭП	Силами школы		09.01.2018г. № 15/240-Э		Пучкова Н.Г. заместитель директора по АХР	выполнено
15	На месте хранения СЗ (электрощитовая) нет перечня СЗ п. 1.3.9. ИПИИ СЗ	Силами школы		09.01.2018г. № 15/240-Э		Пучкова Н.Г. заместитель директора по АХР	выполнено
16	Не проведены очередные испытания диэлектрических перчаток. Прил. 7 ИПИИ СЗ	Выполнено		09.01.2018г. № 15/240-Э		Пучкова Н.Г. заместитель директора по АХР	выполнено
17	Не очищено от пыли оборудование ВРУ в электрощитовой. п. 2.2.17 ПТЭЭП	Силами РЭС		09.01.2018г. № 15/240-Э		Пучкова Н.Г. заместитель директора по АХР	выполнено
18	Не указаны диспетчерские наименования на шкафах ВРУ в электрощитовой. п.2.2.20. ПТЭЭП	Силами РЭС		09.01.2018г. № 15/240-Э		Пучкова Н.Г. заместитель директора по АХР	выполнено
19	В ШР ВРУ нет надписей, указывающих назначение присоединений и их диспетчерские наименования. п.2.2.20. ПТЭЭП	Силами РЭС		09.01.2018г. № 15/240-Э		Пучкова Н.Г. заместитель директора по АХР	выполнено
20	В щите учета ВРУ провод от счетчика-регистратора выведен наружу через боковую стенку ЩУ, зажат в щели.	Силами РЭС		09.01.2018г. № 15/240-Э		Пучкова Н.Г. заместитель директора по АХР	выполнено
21	Нет бирок на эл.кабелях отходящих линий в ШР ВРУ. п. 2.4.5 ПТЭЭП	Силами РЭС		09.01.2018г. № 15/240-Э		Пучкова Н.Г. заместитель директора по АХР	выполнено
22	Не указано диспетчерское наименование на вводном рубильнике ВРУ пищеблока. п.2.2.20. ПТЭЭП	Силами РЭС		09.01.2018г. № 15/240-Э		Пучкова Н.Г. заместитель директора по АХР	выполнено
23	Не указано диспетчерское наименование на щите учета электроэнергии ВРУ пищеблока.	Силами РЭС		09.01.2018г. № 15/240-Э		Пучкова Н.Г. заместитель директора по АХР	выполнено

	п.2.2.20. ПТЭЭП				АХР	
2	Не указано диспетчерское наименование на ШР ВРУ пищеблока. п.2.2.20. ПТЭЭП	Силами РЭС		09.01.2018г. № 15/240-Э	Пучкова Н.Г. заместитель директора по АХР	выполнено
2	Проход вводного кабеля во внутрь рубильника выполнен без уплотняющего устройства. п. 4.1.18 ПУЭ	Силами РЭС		09.01.2018г. № 15/240-Э	Пучкова Н.Г. заместитель директора по АХР	выполнено
2	Не указано положение рукоятки вводного рубильника пищеблока «включено», «отключено» п. 4.1.11 ПУЭ	Силами РЭС		09.01.2018г. № 15/240-Э	Пучкова Н.Г. заместитель директора по АХР	выполнено
2	Не заперты шкафы ЩУ, ШР ВРУ пищеблока (установлены вне электропомещения) п.2.2.4 ПТЭЭП	Силами РЭС		09.01.2018г. № 15/240-Э	Пучкова Н.Г. заместитель директора по АХР	выполнено
2	Не выполнено уравнивание потенциалов ванн для мытья посуды в помещении пищеблока п. 1.7.51 ПУЭ	Силами РЭС		09.01.2018г. № 15/240-Э	Пучкова Н.Г. заместитель директора по АХР	выполнено
2	На автоматах в этажных ЩО нет надписей, указывающих наименование электроприемников, соответственно через них получающих питание. п.2.12.5 ПТЭЭП	Силами РЭС		09.01.2018г. № 15/240-Э	Пучкова Н.Г. заместитель директора по АХР	выполнено
3	Монтаж провода на опору наружного освещения от стены мастерской выполнен с нарушением требований Правил. п. 2.1.33 ПУЭ	Силами РЭС		09.01.2018г. № 15/240-Э	Пучкова Н.Г. заместитель директора по АХР	выполнено

Заместитель директора по АХР



Н.Г. Пучкова